

Madame, Monsieur, Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en choisissant nos produits.
Afin de préserver au mieux la qualité de nos tissus, nous vous recommandons de suivre les instructions suivantes.

Le Service Commercial.
ACM

V.12-20

Méthode de Lavage des Tissus

























Composition

Tissu 100% Polyester non feu 

Utilisation

Rideaux
Stores bateaux
Parois Japonaise
Fonds de vitrine

Consignes d'entretien

CONSIGNES D'ENTRETIEN	VOILAGE & ÉTAMINE	PARE-SOLAIRE	OBSCURCISSANT	OCCULTANT	JACQUARD
LAVAGE Processus normal					
BLANCHIMENT	Pas de blanchiment 	Pas de blanchiment 	Pas de blanchiment 	Pas de blanchiment 	Pas de blanchiment 
REPASSAGE Température maximale	max. 110° C 	max. 110° C 	max. 110° C 	max. 110° C 	max. 110° C 
CALANDRAGE	-	max. 120° C	-	-	max. 120° C
NETTOYAGE A SEC Processus normal					
SÉCHAGE Tambour	à éviter 	à éviter 	à éviter 	INTERDIT 	à éviter 